

## オーディオ実験室収載

### 第二リスニングルームの整備(7) (HP 収載)

#### 1. はじめに

前報(6)に引き続き、ひさしぶりに第二リスニングルームの整備を行います。

#### 2. 第二リスニングルームの整備内容

前報(6)では、しなの音蔵のプリアンプ置き換えに伴い、CD の再生、Bluetooth の再生、TV 音声の再生、USB 入力の再生が可能なように配線替えを行いました。

その後、CD 再生のトランスポートの SWD-CT10 と DAC の SWD-DA20 のみにして、その他は撤去していましたが、さらに DAC の SWD-DA20 をメインシステムに移動しましたので、新たに DAC として micro iDSD を使用することにしました。



前報(6)の接続



今回の接続

### 3. 第二リスニングルームの試聴

DAC の変更に伴う CD 再生の動作確認は問題なく、音質についてもさほどの劣化はなくタンノイらしさの伸び伸びとした音が出ていました。

### 4. まとめ

DAC の変更に伴う CD 再生の動作確認と音質の確認が完了しました。

以上